

# INDUSTRIAS EBA S.A.

Av. Maresme, 94 - Tel. 93-3875966 - Fax 93-3831708  
08912 - BADALONA (BARCELONA) / ESPANA .

## FICHA TECNICA DE LA MAQUINA

Num. : 14

(FICHE TECHNIQUE DE LA MACHINE) - (TECHNICAL DATA OF THE MACHINE) - (TECHNISCHE MASCHINENKARTE)

Maquina Modelo : RS-800

(Machine mod.) - (Maschine Mod.) - (Maschine Modell)

Serie num. : 949

(Num. de Serie) - (Series no.) - (Serie Nr.)

Potencia (CV) : \_\_\_\_\_

(Puissance CV) - (Power HP) - (Leistung in PS)

Voltaje (V) : 380V.

(Voltage Volts) - (Voltage) - (Spannung)

### Elementos especiales :

(Elements speciaux) - (Specials elements) - (Sonderzubehor)

PIE BANCADA  
MESA INCLINABLE  
EQUIPO DE REFRIGERACION  
MESA SUPLEMENTO

## GARANTIA

(GARANTIE) - (WARRANTY) - (GARANTIE)

Duracion : SEIS MESES

(Duree) - (Term) - (Dauer)

Inicia : 3-5-89

(Commence) - (From) - (Ab)

Termina : 3-11-89

(Termine) - (To) - (Bis)

---

## INDUSTRIAS EBA S.A.

### TARJETA DE GARANTIA.

(CARTE DE GARANTIE) - (WARRANTY CARD) - (GARANTIESCHEIN)

Num. 949

Ciente : \_\_\_\_\_  
(Client) - (Customer) - (Kunde)

Nacionalidad : \_\_\_\_\_  
(Nationalite) - (Nationality) - (Nationalitaet)

Direccion : \_\_\_\_\_  
(Adresse) - (Address) - (Strasse)

Poblacion : \_\_\_\_\_  
(Ville) - (Town) - (Ort)

Telefono : \_\_\_\_\_  
(Tel) - (Tel) - (Tel)

Maquina Modelo : RS-800  
(Machine Type) - (Machine Model) - (Maschine Modell)

Serie num. : 949  
(N. de Serie) - (Series No.) - (Series Nr.)

Potencia (CV) : \_\_\_\_\_  
(Puissance CV) - (Power HP) - (Leistung in PS)

Voltaje (V) : 380V.  
(Voltage Volts) - (Voltage Volts) - (Spannung)

Elementos especiales : \_\_\_\_\_  
(Elements speciaux) - (Specials Elements) - (Sonderzubehor)

PB. MI. ER. MS.

Adquirida a traves de : \_\_\_\_\_  
(Achete par l'intermediaire de) - (Acquired through) - (Bekauft bei)

Fecha venta : 3-5-89  
(Date acquisition) - (Date of sale) -

Fecha final Garantia : 3-11-89  
(Date limite de garantie) -

02-2 CARACTERISTICAS TECNICAS. Fig. 8A.

Capacidad de trabajo de la máquina.

Material	CARACTERISTICAS CORTE			
	Velocidad	R. P. M.	Avance	∅ broca
Acero hasta 50 kg/mm <sup>2</sup> .	32 m./min.	408	0,2 p/v.	25
Acero hasta 70 kg/mm <sup>2</sup> .	23 m./min.	304	0,2 p/v.	24
Acero aleado hasta 90 kg/mm <sup>2</sup> .	15 m./min.	152	0,2 p/v.	32
Acero aleado hasta 110 kg/mm <sup>2</sup> .	14 m./min.	152	0,2 p/v.	30
Fundición hasta 200 HB.	25 m./min.	250	0,3 p/v.	32
Fundición de más de 200 HB.	15 m./min.	152	0,3 p/v.	32

- Acoplamiento en el husillo ..... CM-4.
- Profundidad máxima de taladro ..... 150 mm.
- profundidad máxima de taladro recuperando recorridos mediante desplazamientos del conjunto cabezal ..... 500 mm.
- Velocidades en el husillo:
  - Con motor a 1.500 ( I ) : 102, 152, 250  
408, 608, 1.000
  - Con motor a 3.000 ( II ) : 204, 304, 500  
816, 1.216, 2.000
- Avances automáticos de taladro ..... 0,1 - 0,2 - 0,3
- Velocidad desplazamiento elevación columna ..... 1,5 m./min.
- Recorrido en vertical ..... 350 mm.
- Motor accionamiento husillo ..... 1,8/2,2 CV.

- Motor mecanismo elevación :  
RS-600 == 1,5 CV. / RS-800 == 2 CV.
- Motor bloqueo ..... 0,45 CV.
- Motor equipo refrigeración ..... 1/8 CV.
- Dimensiones generales de la máquina:

RS = 600

Sin accesorios == 1.050 x 1.050 x 2.530  
Con accesorios == 1.050 x 1.415 x 2.530.

RS = 800

Sin accesorios == 1.300 x 1.300 x 2.530.  
Con accesorios == 1.300 x 1.555 x 2.530.

- Peso de la máquina : (Sin accesorios)

RS - 600 == 1.250 Kg.  
RS - 800 == 1.400 Kg.

ACCESORIOS

Piè Bancada (Para RS-600) .....	250 Kg.
Piè Bancada (Para RS-800) .....	350 Kg.
Mesa inclinable .....	123 Kg.
Mesa suplemento .....	170 Kg.
Equipo refrigeración .....	8 Kg.