

Ondasun higiezina/Bien inmueble 002-1011-05009-0001 ABANTO Y CIERVANA-ABANTO

Azpiartzela/ Subparcela	Elementua/ Elemento	Erabilera/ Uso	Katastro-azalera/ Superficie catastral (m²)
Helbidea/Dirección:BO\El campillo 034K			
01	Hir/Urb N9571909E	UPBUN I11 Industria biltegia/Industria almacén	1.200,46
	N9571910C	U01UN O22 Bulegoa industria-erakinean/Oficina edificio ind.	104,87

Partzela/Parcela 002-1011-05009

Katastro-azalera/ Superficie catastral:	1.970,34 m²
--	-------------

Azpiartzela/Subparcela 01

Katastro-azalera/ Superficie catastral:	1.970,34 m²	Izaera/ Naturaleza:	Hirikoa/Urbana	Azpieraikia/ Subedificada:	Ez/No
Eraldatutako lurzorua/ Suelo transformado:	Ez/No	Fatxaden kopurua/ Número fachadas:	2		

→ Eraikuntza/Construcción 002-1011-05009-01-001-BO\El campillo 034K

Erabilera/ Uso:	I1 Solairu bakarreko industria/Industria una planta	Kategoria/ Categoría:	3	Eraikitze-birgaitze urtea/ Año construcción Rehabilitación:	1989
Kontserbazio egoera/ Estado conservación:	1 Normala/Normal				


Eraikuntza/ Edificación:	Itxita/Cerrada	Zolata/ Solera:	Bai/Si	Altuera askea/ Altura libre:	7 m berdin edo gehiago/Igual o más de 7 m
Egitura/ Estructura:	Metala/Hormigoia/ Metal/Hormigón	Itxitura/ Cerramiento ext.:	Xafla/Chapa	Pabiloiaren argia/ Luz cercha:	11 m berdin edo gehiago/Igual o más de 11 m
Forjatuetako argia/ Luz forjados:	7m edo gehiago/Igual o más de 7 m	Garabia/ Grúa puente:	Ez dauka/No tiene	Goragailua/ Elevador:	Ez dauka/No tiene

→ Elementuak/Elementos BO\El campillo 034K

N9571909E			
Erabilera/ Uso:	I11 Industria biltegia/Industria almacén	Katastro-azalera/ Superficie catastral:	1.200,46 m²
Partaidetza koefizientea/ Coeficiente de participación:	100,00	Solairua/ Planta:	PB

N9571910C			
Erabilera/ Uso:	O22 Bulegoa industria-erakinean/Oficina edificio ind.	Katastro-azalera/ Superficie catastral:	104,87 m²
Partaidetza koefizientea/ Coeficiente de participación:		Solairua/ Planta:	01





Jabetza erregistroarekiko koordinazio grafikoa/Coordinación gráfica con el registro de la propiedad

Erregistroa/Registro:	Erregistro-kode bakarra/Código registral único:	Koordinazio-data/Fecha coordinación:
Ez dago koordinatuta/No está coordinado		





Elementuen krokisak/Croquis de los elementos

Helbidea/Dirección: BO\El campillo 034K Eraikitze urtea/Año de construcción: 1989

N9571909E UPBUN

N9571910C U01UN

