

A IAT AZTERTOKIAREN ETA IBILGAILUAREN IDENTIFIKAZIOA/IDENTIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN ITV Y DEL VEHÍCULO

Aزتertokiaren Kodea/Código estación: 4803	Kalea/Línea: 1, 3	(3) IAT aztertokiaren izen soziala eta helbidea/Nombre y dirección de la estación ITV: Applus Iteuve Euskadi SAU Pol. Ugaldeguren 1, P-8 48170 ZAMUDIO Telf.: 944522020.		
Tarifa/Tarifa (€): 60,19 €	Azterketa Mota/Tipo de inspección: PR - Inspección Periódica Obligatoria		(3) Azterketaren Data/Fecha insp.: 19/03/2025	(8) Hurrengo azterketaren data / Fecha próx. insp.:
Ibilg. Sailk./Clasif.: 1000	Marka/Marca: CITROEN	Mota/Tipo: ε	Homologazioa/Homologación: E2*2001/116*0360	Matrikulazioa Data/Fecha 1ª matric.: 11/09/2008
(5) Kategoría/Categ.: M1	(2) Matrikula/Matrícula: 5947GHK (E)	(1) Txaxis Zk. / Núm bastidor: VF7RW4HTH54058891		(4) Kilom-kontagail. Irakurgaia-Orduak / Cuentakilómetros-Horas trab.: 313.310 /

B AZTERKETAREN TRAZABILITATEA (zenbatekorainoa atzealdean)/TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN (Alcance en el reverso)

NEURGAILUAK/EQUIPOS DE MEDICIÓN

Isuriak/Emisiones OP013325	Balaztatzea/Frenado FR023100	Alineazioa/Alineación AP013086	Abiad. Murriz./Limit. Vel. -	Zarata/Ruidos -	Dinam./Dinam. -	Baskula/Báscula -
--------------------------------------	--	--	--	---------------------------	---------------------------	-----------------------------

C AZTERKETAN EGINDAKO NEURKETAK/MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Isuriak Emisiones	Opakotasuna/Opacidad: 0,00 m ⁻¹	CO ralenti / CO ralenti: -	CO ralenti az /CO ralenti acel: %	λ: -	
Balaztatzea Frenado	Zerbitzu balazta / Freno de servicio:	Fd	-/-/-/-	kN	Alineazioa/Alineación: 0,00/- m/km
	Larrialdi balazta / Freno de socorro:	Fd	-/-/-/-	kN	Baskula/Báscula:
	Gelditze balazta / Freno de estacionamiento:	Fd	-/-/-/-	kN	-/-/-/- kg

Abiaduraren Murrizketa/Limitación de velocidad: -	Zarata/Ruidos: -/-	Dinamometroa/Dinamómetro: -(-)/-(-)/-(-)	N
---	------------------------------	--	----------

D (6) AZTERKETAREN ANTZEMANDAKO AKATSAK/RELACIÓN DE DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN

(6) Unitatea/Unidad	(6) Kalifikazioa/Calificación	(6) Akatsaren deskripzioa/Descripción del defecto
2.2.1	LEVE	CARROCERÍA Y CHASIS: Defectos de estado (óxidos, perforaciones, desperfectos o inexistencia de rejilla del radiador, etc.). (Exterior)
6.1.26	GRAVE	FRENO DE SERVICIO: Condiciones inadecuadas para el ensayo.
8.3.9	MUY GRAVE	NEUMÁTICOS: Cables al descubrimiento, grietas o síntomas de rotura de la carcasa. (Primer eje, Izquierda, Derecha)
8.4.11	GRAVE	SUSPENSIÓN: Holgura de rótulas de suspensión. (Primer eje, Derecha)
9.1.1	LEVE	ESTADO GENERAL DEL MOTOR: Pérdidas de aceite sin goteo.

E (7) AZTERKETAREN EMAITZA (920/2017 E.D. aren 9. artikulua araberaz)/RESULTADO DE LA INSPECCIÓN (De conformidad con el artículo 9 del R.D. 920/2017):

(7) ALDEKOA/FAVORABLE <input type="checkbox"/>	(7) KONTRAKOA/DESFAVORABLE <input type="checkbox"/>	(7) NEGATIBOA/NEGATIVA <input checked="" type="checkbox"/>
Tailerraren IFK - Izen Soziala/NIF - Razón Social del taller(*):		
Autokonponketa/Autoreparación(*): <input type="checkbox"/>		
(*) Bigarren edo hurrengo ALDEKO azterketan/En inspección FAVORABLE de segunda fase o posterior		

(9) Aztertokiaren onespena, zinadura eta zigilua/Vº Bº Estación, firma y sello
  <p>IRI MARIA, Inspektor: 8201 IRI MARITZA, Supervisor: 2445</p>

(10) OHARRAK/OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO ES APTO PARA CIRCULAR POR VÍAS PÚBLICAS. EL TRASLADO DEL VEHÍCULO A DESTINO, DEBE REALIZARSE POR MEDIOS AJENOS AL PROPIO VEHÍCULO. PLAZO PARA INSPECCIÓN GRATUITA EN LA MISMA ESTACIÓN: HASTA 19/04/2025 (Ver información en el reverso del informe) IBILGAILUA EZ DA GAI BIDE PUBLIKOETAN IBILTZEKO. IBILGAILUA BESTE BALIABIDE BATZUK ERABILIZ MUGITU BEHARKO DA BERE HELMUGARA. IAT ESTAZIO BEREAN DOAKO AZTERKETA EGITEKO EPEA: 2025/04/19 ARTE (Txostenaren atzealdeko informazioa ikusi) Freno parking eléctrico inspeccionado visualmente por el inspector de foso. El vehículo no puede arrastrar un remolque 02 matriculado después del 10/07/2011.
--

Applus Iteuve Euskadi SAU Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, Tomo 3332 de inscripciones, Folio 144, Hoja B1-7885, 3ª Inscripción - NIF A-48551915

CVE: 61383D80004V02104 https://apps.applusiteuve.com/CVE